

Musterfirma GmbH Zur alten Musterstraße 3 49757 Musterort

Prüfdatum: 30.10.2025 Rechtsgrundlage: **BetrSichV** 

Prüfvorschrift: **DGUV Information 208-019** Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung Prüfungsumfang: Sachkundigen Prüfung Prüfort: Zur alten Musterstraße 3

49757 Musterort

## Prüfung nach DGUV Information 208-019

Nr. MM000004 Dienstleistung Hubarbeitsbühne UVV-Objekt Objekt Inventar-Nr. Hubarbeitsbühne-R1 Fabriknummer GL2012311122 Hersteller MusterLift GmbH **Typbezeichnung** GLT 20-XX 152 std Baujahr Laufleistung Identifikations-Nr. Zulässiges Gesamtgewicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir haben Ihr zu prüfendes Objekt nach DGUV Information 208-019 untersucht.

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

PP

Hydraulikleck an Hubzylinder - Öl tritt deutlich aus

BU HYD

KL = Klassifizierung: (BU) Behebung unverzüglich notwendig

PP = Prüfpunkt

## Ergebnis Weiterbetrieb bedenklich, Mängel beheben

Fälligkeit der nächsten Prüfung 10.2026

Der Betreiber bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die oben aufgeführten Mängel und Hinweise zur Kenntnis genommen hat.

Unterschrift - Betreiber

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Prüfung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr Max Mustermann Unterschrift / Stempel

| Es wurde geprüft         | Status | Prüfpunkt |
|--------------------------|--------|-----------|
| Sicherheitseinrichtungen | i.O.   | SIC       |
| Dokumente                | i.O.   | DOK       |
| Tragkonstruktion         | i.O.   | TRG       |
| Antrieb / Motor          | i.O.   | ANL       |
| Steuerung / Not-Aus      | i.O.   | STR       |
| Hydraulik / Zylinder     | n.i.O. | HYD       |
| Scherenarme              | i.O.   | SCA       |
| Geländer                 | i.O.   | GEL       |
| Beschilderung            | i.O.   | BES       |