

Musterfirma GmbH
Zur alten Musterstraße 3
49757 Musterort

Prüfdatum: **30.10.2025**
Rechtsgrundlage: BetrSichV
Prüfvorschrift: DGUV Vorschrift 68
Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung
Prüfungsumfang: Sachkundigen Prüfung
Prüfort: Zur alten Musterstraße 3
49757 Musterort
Prüfhalle Ost
Teilnehmer: Herr Meyer, Frau Meyer

Prüfung nach DGUV Vorschrift 68

Nr. MM000005

Dienstleistung	Teleskopklader	Objekt	UVV-Objekt
Inventar-Nr.	TELE-SKOP-1	Fabriknummer	TL45487687AASD
Hersteller	BeispielTech AG	Typbezeichnung	TL-45.13
Baujahr	2020	Laufleistung	-
Identifikations-Nr.	-	Zulässiges Gesamtgewicht	-

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr zu prüfendes Objekt nach DGUV Vorschrift 68 untersucht.
Es wurden folgende Mängel festgestellt:

	KL	PP
1 Dokumente konnten nicht gelesen werden	BN	DOK
2 Rissbildung an Auslegeraufnahme	VU	GAB

KL = Klassifizierung: (BN) Behebung notwendig (VU) Behebung vor Weiterbetrieb notwendig

PP = Prüfpunkt

Ergebnis
Weiterbetrieb bedenklich, Mängel beheben

Fälligkeit der nächsten Prüfung
10.2026

Der Betreiber bestätigt mit seiner Unterschrift,
dass er die oben aufgeführten Mängel und Hinweise zur Kenntnis genommen hat.

Unterschrift - Betreiber

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf,
Sie zur nächsten Prüfung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr Max Mustermann

Unterschrift / Stempel

Es wurde geprüft	Status	Prüfpunkt	Es wurde geprüft	Status	Prüfpunkt
Sicherheitseinrichtungen	i.O.	SIC	Gabeln	n.i.O.	GAB
Dokumente	n.i.O.	DOK	Bremsanlage	i.O.	BBA
Tragkonstruktion	i.O.	TRG	Beleuchtung	i.O.	LIC
Antrieb / Motor	i.O.	ANL	Reifen / Räder	i.O.	RAD
Steuerung / Not-Aus	i.O.	STR	Ausleger / Teleskoparm	i.O.	AUS
Hydraulik / Zylinder	i.O.	HYD	Fahrerkabine / Schutzdach	i.O.	KAF
Lenkung	i.O.	LEN			