



MUSTERPRÜFUNG

PRUFUNG VON ARBEITSMITTELN - UVV & DGUV

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 12
45784 Musterstadt

Prüfdatum: 14.01.2026
Rechtsgrundlage: BetrSichV
Prüfvorschrift: DGUV Regel 100-500
Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung
Prüfungsumfang: Sachkundigen Prüfung
Prüfort: Musterstraße 12
45784 Musterstadt

Prüfung nach DGUV Regel 100-500

Nr. DD000017

Dienstleistung	Hubarbeitsbühne	Objekt	UVV-Objekt
Inventar-Nr.	Hubbühne-2	Fabriknummer	ASD12385467.123
Hersteller	BuehneManu	Typbezeichnung	HUB3000
Baujahr	2020	Laufleistung	-
Identifikations-Nr.	202600001	Zulässiges Gesamtgewicht	-

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr zu prüfendes Objekt nach DGUV Regel 100-500 untersucht.

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

1 Hydraulikeinheit undicht

KL PP

BN HYD

KL = Klassifizierung: (BN) Behebung notwendig

PP = Prüfpunkt

Ergebnis

Weiterbetrieb möglich, Mängel beheben

Fälligkeit der nächsten Prüfung

01.2027

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf,
Sie zur nächsten Prüfung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr DiPA-Systems DEMO

Unterschrift / Stempel

Es wurde geprüft

	Status	Prüfpunkt
Sonstiges	i.O.	090
Tragwerke	i.O.	010
Steuerung / Not-Aus	i.O.	STR
Antrieb / Motor	i.O.	ANL
Dokumentation / Prüfbuch	i.O.	DOK
Sicherheitseinrichtungen	i.O.	SIC
Hydraulikanlage	n.i.O.	HYD



MUSTERPRÜFUNG

PRUFUNG VON ARBEITSMITTELN - UVV & DGUV

📍 MUSTERSTRASSE 123, 99999 MUSTERSTADT

📞 01234 / 567890

✉️ INFO@MUSTERPRÜFUNG.DE